



תאריך: 31-07-16		בדיקת אטימות למיכל בעל דופן כפולה		82012	דוח מס'
עמוד 1 מתוך 2					
ארז מילוא	איש הקשר:	אוניברסיטת חיפה			שם הלקוח:
ארז מילוא	איש הקשר:	אוניברסיטת חיפה	כתובת האתר/תחנה:	מיכלי סולר בניין ראשי	שם האתר/תחנה:

G	עדכון:	GSI-10.00.11		הבדיקה לפי תקן/מפרט:	
2	מס' התאים במיכל	40,000	תכולה (ליטר):	44084	מיכל מספר:
		<input type="checkbox"/> אחר פלסטיק	<input type="checkbox"/> פוליאתילן	<input checked="" type="checkbox"/> פלדה	סוג המיכל החיצוני:
אין תווית יצרן		שנת הטמנה:	סולר+ סולר	סוג הנוזל במיכל:	
אין תווית יצרן		שנת ייצור:	לא ידוע	מספר סידורי של מכון התקנים:	
מה הסיבה לכך?		<input type="checkbox"/> לא	<input checked="" type="checkbox"/> כן	האם זו בדיקה ראשונה למיכל זה?	
פרטי ניטור התווך					
		<input type="checkbox"/> אחר:	<input type="checkbox"/> באמצע	<input type="checkbox"/> עד למטה	מצב גובה המדיד בתווך:
		דגם המדיד:		מערכת הניטור מתוצרת:	
		<input type="checkbox"/> לא	<input type="checkbox"/> כן	האם המדיד (לפי סעיף 5.3 בנוהל) תקין?	
אין מערכת ניטור	<input type="checkbox"/> חלקית	<input type="checkbox"/> לא	<input type="checkbox"/> כן	האם קיימים רישומים בתחנה?	
		<input type="checkbox"/> לא	<input type="checkbox"/> כן	האם מערכת ההתראה תקינה?	
		<input type="checkbox"/> לא	<input type="checkbox"/> כן	האם מערכת ההתראה מופעלת?	
		<input type="checkbox"/> לא	<input type="checkbox"/> כן	האם קיימת מערכת להגנה קתודית בתחנה?	
פעולות חריגות					
<input checked="" type="checkbox"/> לא	ציין את גובה הנוזל (ס"מ)		<input type="checkbox"/> כן	לפני הבדיקה:	האם התגלו סימני רטיבות במדיד?
<input checked="" type="checkbox"/> לא נבדק	<input type="checkbox"/> לא	ציין את גובה הנוזל (ס"מ)	<input type="checkbox"/> כן	לאחר שבוע:	
					פעולות אחרות:

\* מיכל בודד

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ

GSI-10.00.11/1 (07-16)

\*\*\*\*\*ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\*\*

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 81227, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160  
 מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980  
 E-mail: shoef@netvision.net.il www.gabishoef.co.il



תאריך: 31-07-16		בדיקת אטימות למיכל בעל דופן כפולה		82012	דוח מס'
עמוד 2 מתוך 2					
ארז מילוא	איש הקשר:	אוניברסיטת חיפה			שם הלקוח:
ארז מילוא	איש הקשר:	אוניברסיטת חיפה	כתובת האתר/תחנה:	מיכלי סולר בניין ראשי	שם האתר/תחנה:

תוצאות מדידה (קריאות הואקום)

שם הבודק	גובה יחסי של הנוזל (%)	מזג אויר	שעה	תאריך	לחץ (340 mbar)	
מ. בקאל	90%	בהיר	11:30	31-07-16	340	לחץ ראשוני
מ. בקאל	90%	בהיר	11:40	31-07-16	340	לאחר 10 דק'
מ. בקאל	90%	בהיר	11:50	31-07-16	340	לאחר 20 דק'
מ. בקאל	90%	בהיר	12:00	31-07-16	340	לאחר 30 דק'
--	--	--	--	--	--	לאחר שבוע

- מתחת ל- 300 mbar - נדחה
- מתחת ל- 320 mbar - סיום ובדיקת יובש בעוד שבוע
- מעל ל- 320 mbar - סיום, המיכל עבר.

לא

כן

עמידה בבדיקת לחץ (אטימות)

תוצאות:

ריכוז ממצאי הבדיקה

הערות	אינו עומד בדרישות	עומד בדרישות	הדרישה	סעיף בנוהל-GSI 10.00.11	סעיף בדרישות איכות הסביבה	דרישה
		✓	$\geq 300$	---	---	לחץ לאחר 30 דקות בדיקה
		✓	לא	4	ב	קיום נוזל בתווך לפני הבדיקה
--	--	--	לא	5.2.10	ו	קיום נוזל בתווך אחרי שבוע
אין מערכת ניטור	--	--	כן	5.3	נוספות ב	תקינות המדיד
אין מערכת ניטור	--	--	כן	7.19	נוספות ב	האם המדיד מגיע עד לתחתית
אין מערכת ניטור	--	--	כן	5.3	נוספות ג	האם קיימים רישומים חודשיים בתחנה

כלל הדרישות  עמדו  לא עמדו בדרישות איכות הסביבה לאטימות המיכל

← סוף הדוח →

חתימה:

מ. בקאל

שם הבודק:

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ

GSI-10.00.11/1 (07-16)

\*\*\*\*ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\*

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 81227, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160  
מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980  
E-mail: shoef@netvision.net.il www.gabishoef.co.il